

PROCES-VERBAL

privind constatarea și evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase, în comuna Brusturoasa din data de 03.07.2020

Comisia numită prin Ordinul Prefectului nr. 128 din 06.03.2020, formată din:

- 1) Consiliul Județean Bacău - Nuțu Viorel
 - 2) Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului Bacău - P.c. Bejan Liliana
 - 3) Inspectoratul Județean în Construcții Bacău - ing. Enache Gabriel
 - 4) Sistemul de Gospodărire a Apelor Bacău - ing. Aldea Remus
- ne-am deplasat astăzi, 13.07.2020, în comuna Brusturoasa, județul Bacău, în prezența domnului, viceprimar, Coman-Găburici Cristian, din partea Primăriei Brusturoasa, unde am constatat faptul că, în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase, din data de 03.07.2020, au fost afectate următoarele:

Nr. crt.	Tip obiectiv avariata/distrus				Sursă viitură/inundație	Mecanism de inundare	Caracterele ale viiturii	Denumire de curs de apă (râu, pârâu, torent); scurgeri de pe versanți	Elemente constructive (avariate/distruse) ale obiectivului			Valoare (pe obiect afectat și tip de material) (lei)			
	Caracteristici obiectiv avariata/distrus	Localizare (adresă, zonă, poziție km, alte repere)	Deținător (persoană fizică/juridică)	Inundat/Avariata/Distrus					Denumire obiect afectat (descriere mod afectare)	Material	U.M.		Cant.		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Satul Cuchiniș															
1			1	U.A.T. Brusturoasa	Satul Cuchiniș Punct Covaci Dumitru și Punct Gheza	A	Scurgeri de pe versanți	Ploaie torențială	Viitură rapidă	Scurgeri de pe versanți	Spălarea balast, crearea ravene	balast	mc	300	
Total sat Cuchiniș														56299	

Nr. crt.	Tip obiectiv avariat/distrus					7	8	9	10	Elemente constructive (avariate/distruse) ale obiectivului			Valoare (pe obiect afectat și tip de material) (lei)				
	Caracteristici obiectiv avariat/distrus		Localizare (adresă, zonă, poziție km, alte repere)	Inundat/Avariat/Distrus	Sursă viitură/inundație					Mecanism de inundare	Caractere ristice ale viiturii	Denumire de curs (râu, pârâu, torent); scurgeri de pe versanți		Denumire obiect afectat (descriere mod afectare)	Material	U.M.	Cant.
	Denumire	U.M.															
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Satul Brusturoasa																	
1				U.A.T. Brusturoasa	Satul Brusturoasa	D	Pârâul Corbului	Depășirea capacității de transport	Inundație rapidă	Pârâul Corbului	Apărare maluri avariate	gabioane	ml	50			
				U.A.T. Brusturoasa	Satul Brusturoasa	D	Pârâul Corbului	Depășirea capacității de transport	Inundație rapidă	Pârâul Corbului	Colmatare Pârâu	balast	mc	1000	50000		
2			0,6	U.A.T. Brusturoasa	Satul Brusturoasa	D	Torent colmatat	Depășirea capacității de transport	Inundație rapidă	Torent Toneni	Torent colmatat	balast	mc	3600	180000		
3			0	U.A.T. Brusturoasa	Satul Brusturoasa	D	Torent Lungu	Depășirea capacității de transport	Inundație rapidă	Torent Lungu	Torent colmatat	balast	mc	1600	80000		
Total sat Brusturoasa																	
Satul Hîngănești																	
1			0,6	U.A.T. Hîngănești	Satul Hîngănești	A	Scurgeri	Depășirea capacității de transport	Viitură rapidă	Scurgeri	Spălarea balast, creare	balast	mc	180	32400		
				U.A.T. Bradu Ion	Bradu Ion						Terament material distrus	Terament material locale	mc	1000	25000		
2				U.A.T. Hîngănești	Satul Hîngănești		Râul Trotuși	Depășirea capacității de transport	Inundație rapidă	Râul Trotuși	Apărare maluri distrus	balast	mc				
Total sat Hîngănești																	
														4183737			

Nr. crt.	Tip obiectiv avariata/distrus				Sursă viitură/ inundație	Mecanism de inundare	Caracte ristici ale viiturii	Denumi re curs de apă (râu, pârâu, torent); scurger e de pe versanți	Elemente constructive (avariate/distruse) ale obiectivului			Valoare (pe obiect afectat și tip de material) (lei)			
	Caracteristici obiectiv avariata/distrus		Localizare (adresă, zonă, poziție km, alte repere)	Inundat/ Avariata/Distr us					Denumire obiect afectat (descriere mod afectare)	Material U.M.	Cant.				
	Denumire	U.M.											Cantitate fizică/juridică	(persoană fizică/juridică)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Total UAT Brusturoasa															

Notă:

- Valoarea estimată a pagubelor produse nu intra in atribuțiile Inspectoratului pentru Situații de Urgență al județului Bacău.
- Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului Bacău a asigurat Secretariatul tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bacău.

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 5 (cinci) exemplare.

Membrii comisiei:

- Consiliul Județean Bacău – Nuțu Viorel
- Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului Bacău – P.c. Bejan Liliana (nu isi asuma evaluarea financiara)
- Inspectoratul Județean în Construcții Bacău - Enache Gabriel (nu isi asuma evaluarea financiara) *Enache Gabriel*
- Sistemul de Gospodărire a Apelor Bacău - ing. Aldea Remus
- Viceprimar - U.A.T. Brusturoasa, Coman-Găburici Cristian *Coman*

Președinte C.L.S.U Brusturoasa

Primar Atudorei Valerigă



		TOTAL	20.931
1)	Județ Bacău Total, din care:		13.596
1	Refacere 24 km DJ 252 F Ungureni	Județul Bacău	366
2	Refacere 1,15 km drum sătesc satul Cotumba	Comuna Agăș	1.771
	Refacere Școală Gimnazială satul Cotumba		
	Refacere 0,05 km apărare mal satul Cotumba		
	Decolmatate 2,2 km râu satul Cotumba		
	Refacere 0,1 km împrejmuire școală gimnazială satul Cotumba		
	Refacere 0,04 km apărare mal satul Diaconești		
3	Decolmatate 1,19 km albie pârăul Asău satul Apa Asău	Comuna Asău	956
	Refacere 0,3 km drum sătesc satul Apa Asău		
	Refacere 0,4 km drum comunal satul Păltiniș		
	Decolmatate 0,13 km albie pârăul Asău satul Păltiniș		
4	Refacere 0,2 km drum sătesc DS 356 satul Berești - Tazlău	Comuna Berești - Tazlău	206
	Refacere 0,7 km drum sătesc DS 366 satul Enăchești		
	Refacere 1,6 km drum comunal satul Tescani		
	Refacere 0,6 km drum sătesc satul Tescani		
5	Refacere 1,5 km drum sătesc satul Cucumău		
	Refacere 0,05 km apărare mal satul Brusturoasa		
	Decolmatate 0,5 km pârăul Corbului satul Brusturoasa		
	Decolmatate 1 km torent satul Brusturoasa		
	Refacere 0,85 km drum sătesc satul Brusturoasa		
	Refacere 1,79 km drum sătesc satul Hângănești		
	Refacere 1,1 km apărare mal satul Hângănești		
	Refacere 0,1 km drum sătesc satul Buruieniș		
	Refacere 3 km drum comunal DC 144 satul Buruienișul de Sus		
	Refacere 1,42 km drum sătesc satul Buruienișul de Sus		
6	Refacere 3,186 km drum sătesc satul Doftoana	Comuna Doftoana	2.051
	Refacere 0,01 km tubulatură podeț satul Doftoana		
	Refacere 2,252 km drum sătesc satul Ștefan Vodă		
	Refacere 3,343 km drum sătesc Hăghiac		
	Refacere 2,958 km drum sătesc satul Cucuieți		